

Приложение 1. Рис1 – Рис7. Порядок расположения и намотки обмоток.



Рис1. Выводы.




Рис2. Слой 1.




Рис3. Межслойный переход.




Рис4. Слой 2.




Рис5. Слой 3.




Рис6. Слой 4.




Рис7. Слой 5.